

АКТ  
проверки состояния технической укреплённости и оснащённости техническими  
средствами охраны объекта

« 8 » 10 2015 г.

г. Зарайск

В соответствии: Указанием ГУ МВД России по Московской области

(распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)

Комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:

зам. начальника полиции ОМВД России по Зарайскому району Рубцов А.А.

Члены комиссии:

зам. начальник УУП и ПДН ОМВД России по Зарайскому району Казарин А.С.

ст. инспектор ЛПП ОМВД России по Зарайскому району Rogov B.A.

начальник ПЦО ОВО по Зарайскому району – филиала ФГКУ УВО Шиганов В.В.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

с участием (в присутствии):

(руководителя объекта, лица его заменяющего и т.д.)

Провели проверку состояния технической укреплённости и оснащённости ТСО  
объекта:

МБОУ «Лицей №5»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте:

- адрес, телефон МО, г. Зарайск, 2-ой микрорайон; телефон- 8(49666)2-75-52

- руководитель Шишкова Галина Владимировна

2. Описание технической укреплённости объекта:

- укреплённость стен, перекрытий пола и потолка, входных и запасных дверей, оконных проёмов (наличие распашных внутренних металлических решёток)

Здание панельное, потолок и пол из железобетонных перекрытий, парадная входная дверь пластиковая с врезным замком, запасные (аварийные) выходы двери металлические с врезными замками, ключи от всех дверей хранятся у вахтера.

Территория школы ограждена, освещена.

3. Вид охраны:

- физическая охрана (наименование организации, количество человек, количество постов, время охраны) в дневное время сотрудник ЧОО, в ночное время сторож

- охранной сигнализации объекта (тип, количество, указать куда осуществляется вывод сигналов)  
отсутствует

- пожарная сигнализация объекта (тип, количество, указать куда осуществляется вывод сигналов)  
имеется

- кнопки тревожной сигнализации, наличие радиобрелков с датчиками падения (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов) имеется КЭВНП  
(радиобрелок)

- технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек» (тип, количество, места установки) отсутствуют

- система видеонаблюдения имеется

Недостатки в обеспечении технической укреплённости объекта:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Недостатки в оснащённости объекта техническими средствами охраны:

- отсутствует охранная сигнализация;

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической укреплённости объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией, средствами экстренного вызова полиции, в том числе формирующими сигнал «тревога»

независимо от действий персонала, охранно-сигнальными устройствами («химловушками»), системой видеонаблюдения и др.)  
- установить охранную сигнализацию в служебных помещениях

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Рубцов А.А.  
Казарин А.С.  
Рогов В.А.  
Шиганов В.В.

Разъяснена необходимость установки технических средств, формирующих сигнал «тревога» независимо от действий персонала, в том числе «химловушек», способствующих профилактике имущественных преступлений.

Ознакомлен, копию акта получил:

(ф.и.о., должность, дата, печать)